

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

POMNIK NAGROBNY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W MIEJSCOWOŚCI ROSKO GMINA WIELEŃ

opracowanie: KATARZYNA POLAK

MAŁECKIEGO 13 M 4 60-707 POZNAŃ NIP 779-107-38-31 +48 601 840 410


katarzyna.polka@gmail.com

PROJEKT KONSERWATORSKI

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
I RESTAURATORSKICH

POMNIK NAGROBNY
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W MIEJSCOWOŚCI ROSKO, GMINA WIELEŃ

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. nr 1. Archiwalna fotografia pomnika Powstańców Wielkopolskich w Rosku. (dzięki uprzejmości Pana Romana Chwaliszewskiego i prof. Romana Machajewskiego)



Fot. nr 2. Stan obecny pomnika Powstańców Wielkopolskich w Rosku.



Fot. nr 3. Tablica inskrypcyjna umieszczona obecnie na pomniku



Fot nr 4. Zbliżenie powierzchni tablicy z widocznymi spękaniem.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
POMNIK NAGROBNY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W MIEJSCOWOŚCI ROSKO GMINA
WIELEŃ

opracowanie: KATARZYNA POLAK

MAŁECKIEGO 13 M 4 60-707 POZNAŃ NIP 779-107-38-31 +48 601 840 410

katarzyna.polka@gmail.com



Fot. nr 5. Lewe skrzydło pomnika oraz tablica przed nim.



Fot. nr 6. Zbliżenie słupka z wtórnymi nakrywkami oraz metalowym orłem.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
POMNIK NAGROBNY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W MIEJSCOWOŚCI ROSKO GMINA
WIELEŃ

opracowanie: KATARZYNA POLAK

MAŁECKIEGO 13 M 4 60-707 POZNAŃ NIP 779-107-38-31 +48 601 840 410

katarzyna.polka@gmail.com



Fot. nr 7. Lewe skrzydło. Widoczne pęknięcia i wtórne nakryey.



Fot. nr 8. Prawe skrzydło pomnika. Oraz tablica nagrobna.



Fot. nr 9. Wieniec na polu skrzydła bocznego. Widoczna precyzyjna obróbka powierzchni i dobry stan zachowania.



Fot. nr 10. Fragment girlandy – przewiązka w części środkowej z nawarstwieniami.



Fot. nr 11. Ubytek w narożniku belkowania. Widoczna dezintegracja zaprawy wypełniającej i skorupiste nacieki węglanowe.



Fot. nr 12. Ubytek w narożniku prawego filarka uzupełniony cementową zaprawą.



Fot. nr 13. Fragment części cokołu lewego skrzydła. Widoczne zróżnicowanie kształtu cokołu i płyt powyżej oraz otwory montażowe balustrady.



Fot. nr 14. Zarys pierwotnej płyty widoczny pod odspojonym obramieniem płyty współczesnej.



Fot. nr 15. Zbliżenie powierzchni z widocznymi koloniami mikroorganizmów.



Fot. nr 16. Przykład zniszczenia zaprawy w spoinach. Zaprawa jest popękana i odspojopna.



Fot. nr 17. Spękanie spoiny pomiędzy blokami prawego skrzydła.



Fot. nr 18. Pęknięcie płyciny lewego skrzydła wypełnione zaprawą cementową.



Fot. nr 19. Widok pomnika od strony drogi.



Fot.. nr 20. Fragment obramienia kwatery pomnika z widoczną ścieżką z pozbruku.

UNIwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu



K. Polak

podpis

Nr **1273**
(numer dyplomu)

DYPLOM



Katarzyna Klimczyk-Polak

urodzona dnia *6 stycznia 1962 r*

w *Poznaniu*

odbyła studia *wyższe magisterskie*
dzienne na Wydziale Sztuk
Pięknych

w zakresie *konserwacji i restauracji*
elementów i detali
architektonicznych

z wynikiem *dobrym*

i po spełnieniu wymogów określonych
obowiązującymi przepisami uzyskała

w dniu *27 września 1985 r* tytuł
magistra sztuki w zakresie
konserwacji elementów i detali
architektonicznych

REKTOR

DZIEKAN

K. Polak

m.p.

Torun

dnia *27 09* 19*85* r

Ze spisać

Katarzyna Polak

KARTA CMENTARZA

NR

rej. A-666/90

A	1. Miejscowość ROSKO	6. Nazwa cmentarza (ew. nazwa dawna) dawny przykościelny katolicki	B	13. Najstarszy istniejący nagrobek (data) 1899	15. Groby o znaczeniu historycznym lub osób szczególnie zasłużonych Nagrobek sześciu Powstańców Wielkopolskich 1919-1920 część nazwisk nieczytelna.
2. Gmina Wieleń	7. Cmentarz dawny ☒ tak	7. Cmentarz nowy (po 1945 r.) ☒ nie	14. Istniejąca dokumentacja cmentarza i miejsce jej przechowywania Plan aktualny nie ma Plan dawny nie ma Inne materiały archiwalne nie odnaleziono	16. Bibliografia Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego t. IX s. 756 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce t. V z. 2 s. 15 Beheim-Szwarcbach W. - Geschichte der Stadt Pilehne und ihres Gebietes. w "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für der Provinz Posen" t. XI 1896	
3. Adres cmentarza 64-723 Rosko	8. Data założenia XIX w.	9. Przynależność wyznaniowa: obecna - rzymsko-katolicka dawna - rzymsko-katolicka	17. Uwagi użytkownika brak		
4. Poprzednie nazwy miejscowości nie ustalono	10. Powierzchnia w ha: ogólna - 0,70 wolna - -				
5. (Nie) czynny ew. podstawa zamknięcia					
11. Położenie cmentarza w centrum wsi przy kościele					
12. Uwagi Ter. Org. Adm. Państwowej brak w Rosku p.w. św. Stanisław Bpa ob. wv 540, KW-T 19 K 597					